

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Açailândia

Objeto: Revitalização da Rotatória

Local: Rotatória que liga BR-222 e BR-010

Endereço: Entroncamento entre BR-222 e BR-010

Assunto: Relatório fotográfico referente à situação atual da rotatória principal da cidade para futura requalificação da área.

Situação atual: A rotatória encontra-se em condições precárias devido o alto trânsito de veículos pesados, causando transtornos estruturais e visuais para a área.

1. SITUAÇÃO ATUAL



FOTO 1: INFRAESTRUTURA EXISTENTE



FOTO 2: CANTEIRO



FOTO 3: VISTA DA ROTATÓRIA



FOTO 4: PONTO HIDRÁULICO EXISTENTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Açailândia

Objeto: Revitalização da Rotatória

Local: Rotatória que liga BR-222 e BR-010



FOTO 5: PONTO HIDRÁULICO EXISTENTE




FOTO 6: INFRAESTRUTURA EXISTENTE

CONSTATAÇÕES:

- 1 - Foto 1, 3 E 6: Rotatória visualmente comprometida devido o desgaste da vegetação existente.
- 2 - Foto 2: Canteiro comprometido devido o alto fluxo de veículos pesados.
- 3 - Foto 4 E 5: Instalação hidráulica existente na rotatória.

Açailândia/MA, 21 de Julho de 2023.

FERNANDA MORAES VIANA
CREA nº 1119822785